


Assembly Instructions

Instructions d'assemblage du SNF/SSF

Instrucciones de ensamblado del SNF/SSF



Step 1: Flip socket track in place
Étape 1 : Rabattez le rail de douille
Paso 1: Invierta el riel de conexión para colocarlo en su lugar

Apply screws on the sides of channel (T12HO and Slimline, SSF only)

Mettez les vis sur les côtés du canal (T12HO et Slimline, SSF)

Coloque los tornillos en los lados del canal (T12HO y Slimline, SSF)

Step 2: Install channel cover with quarter turns provided


Étape 2 : Installez le couvre-canal avec les fixations 1/4 de tour fournies

Paso 2: Instale la cubierta del canal con el cuarto de vuelta incluido

Conduit Installation Instructions

Instructions pour l'installation du conduit

Instrucciones de instalación del conducto



Step 1: Remove KO and install fitting
Étape 1 : Retirez l'alvéole défonçable et installez la fixation
Paso 1: Quite el troquel e instale el aditamento

Step 2: Flip socket track in place
Étape 2 : Rabattez le rail de douille
Paso 2: Invierta el riel de conexión para colocarlo en su lugar


Refer to Step 2 of Assembly Instructions for remaining installation
 Consultez l'étape 2 des instructions d'assemblage pour le reste de l'installation

Consulte el Paso 2 de las Instrucciones de ensamblado para continuar con el resto de la instalación

Row Aligner Instructions

Instructions pour l'aligneur de rampe d'éclairage

Instrucciones para la instalación del alineador de la serie



Step 1: Bend the row aligner and separate it from socket track

Étape 1 : Recourbez l'aligneur de rampe d'éclairage et séparez-le du rail de douille

Paso 1: Doble el alineador de la serie y sepárelo del riel de conexión

Step 2: Insert row aligner into channel. Insert wire holder if running a harness along the row of fixtures.

Étape 2 : Insérez l'aligneur de rampe d'éclairage dans le canal. Insérez le porte-conducteur si vous faites passer des fils couplés le long de la rampe d'appareils d'éclairage.

Paso 2: Inserte el alineador de la serie en el canal. Inserte el sujetador de cable si está colocando un arnés a lo largo de la serie de accesorios.

Add screws on the side of channels (SSF only)

Ajoutez les vis le long des canaux (SSF)

Ponga los tornillos en el lado de los canales (SSF)

Row aligner
Aligneur de rampe d'éclairage
Alineador de la serie

Wire holder
Porte-conducteur
Sujetador de cable

Step 3: Insert harness into wire holder if applicable


Étape 3 : Insérez les fils couplés dans le porte-conducteur s'il y a lieu

Paso 3: Inserte el arnés en el sujetador de cable si se requiere.

NOTE: Endplate must remain in place at end of row

REMARQUE : L'embout doit rester en place à l'extrémité de la rampe d'éclairage

NOTA: La placa de terminación debe quedar colocada al final de la serie



**CONNECT WHITE END TO WHITE END.
 CONNECT BLACK END TO BLACK END.**